

Xesar 3 Release Notes

Wichtige Hinweise:

- Führen Sie **vor** dem Update ein **Backup** Ihrer Anlagendaten durch.
- Vor dem Update sind alle **Tablets auszuloggen**.
- **Anlagen Update:** Nach dem Update des Installation-Managers kann die Anlage auf die neue Softwareversion aktualisiert werden.
- Nach dem Update müssen **allfällige Wartungsaufgaben** ausgeführt werden.

Für Neuanlagen:

Sie finden den Download der neuen Xesar Softwareversion auf der jeweiligen EVVA-Homepage: <https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/download-xesar-software>

Für bestehende Anlagen:

Sie finden den Hinweis zum Update links unten auf der Startseite Ihres Xesar Installation-Managers.
Siehe dazu: Xesar-Systemhandbuch.

Update Wartungsapp:

Falls die Wartungsapp am Tablet nach der Synchronisation nicht automatisch updatet, so muss die alte Wartungsapp am Tablet manuell deinstalliert werden. Laden Sie anschließend die neue Wartungsapp aus der aktualisierten Xesar-Software (Supportkachel) auf das Tablet und installieren Sie diese.

Abkündigung von Codierstation HID 5421:

HID hat die Codierstation 5421 abgekündigt und liefert keinen Support mehr. Wir empfehlen den Umstieg auf das Nachfolgemodell 5422.

Führen Sie das Update gemäß der Updateanleitung im Xesar Systemhandbuch durch.

Xesar Version V3.4.10 (veröffentlicht am 02.07.2026)

Xesar-Software:	10.10.0	
Installation Manager:	2.0.506	
Installation Manager Classic:	1.2.506	
Periphery Manager:	1.1.502	
Tablet Wartungsapp Version:	10.8.0	
Xesar APP:	1.1.0	
MQTT-Schnittstelle:	1.74.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15; 16 ab Xesar 3.3

Firmware Version: 1.4.6

Xesar Drücker:

G2.0

0.660

G2.1

0.660

Xesar Beschlag:	0.660	0.660
Xesar Zylinder:	0.660	0.660
Xesar Wandler:	0.664	0.664
Xesar Wandler Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar Online Wandler Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.16

Neue Funktionen:

Xesar-Software:

- Mandantenfunktion (Partitionsverwaltung)
- Verwaltung von sensiblen Daten in freidefinierbaren Datenfelder

Xesar-Wartungsapp:

- -

Systemverbesserungen:

- Optimierung der Softwarebedienung hinsichtlich Barrierefreiheit
- Erweiterung des Pop-Up Fensters beim Auflegen von Zutrittsmedien auf die Codierstation

Durchzuführende Aufgaben:

- Update des Installation Managers und der Xesar Software
- Update der Wartungs-App
- Bei Bedarf Firmwareupdate der Zutrittskomponenten

Wichtiger Hinweis zum Update von Bestandsanlagen:

- Mit der Version Xesar 3.4 wurde der Umfang der Benutzerrechte für die Benutzergruppe „Partitionsverwalter“ geändert.
- Wurde bereits für Benutzer die Benutzergruppe „Partitionsverwalter“ verwendet und diese Rechte sollen weiter bestehen, so erstellen Sie **vor** dem Update eine neue Benutzergruppe. Kopieren sie in diese die Benutzerrechte der Benutzergruppe „Partitionsverwalter“. Weisen sie ihrem Benutzer diese neu erstellte Benutzergruppe zu.

Xesar 3.4 Benutzergruppe Partitionsverwalter Berechtigungsänderungen

Elemente	Entfernte Berechtigungen	Neue Berechtigungen
Personen	ViewAccessProtocolForPerson	
Einbauorte	ChangeInstallationPointData	
	TriggerRemoteDisengage	
	ConfigureDefaultLoggingPersonalDataForInstallationPoint	
	AssignOfficeModeTimeProfileToInstallationPoint	
	ConfigureManualOfficeModeAndShopMode	
	ViewEvvaComponentsNeedingFirmwareUpdate	
	ViewOnlineComponentStatus	
	ViewAllBatteryWarnings	



	ViewInsecureInstallationPoints	
Bereiche	RemoveZone	
	CreateZone	
	ChangeZoneData	
	RemoveInstallationPointFromZone	
	AssignInstallationPointToZone	
Zutrittsmedien	ViewAccessProtocolForMedium	AddSmartphone
	ViewAccessByLockedMedia	
Kalender	ChangeCalendar	
	RemoveCalendar	
	CreateCalendar	
	ImportHolidays	
Ereignisprotokoll	ViewAccessProtocol	
Systemprotokoll	ViewJournal	
	ViewFullJournal	
	ViewLatestJournalEntries	
Benutzer		DeactivatePersonalTotp
Benutzergruppen	ViewAllUserGroups	
	ViewUserGroup	
	ChangeUserGroupData	
Codierstationen		AddCodingStation
		RemoveCodingStation
Einstellungen	ChangePartitionLogo	ViewSensitiveEntityMetadataValue
	ConfigureValidityThreshold	ChangeSensitiveEntityMetadataValue
	SetDefaultAccessDurationForReplacedMedium	
	SetDefaultMediumValidityDurationForPartition	
	ConfigureLoggingPersonalDataForInstallationPoint	
	ConfigureDefaultLoggingPersonalDataForPerson	

Folgende Berechtigungsprofile sind nicht mehr standardmäßig zuweisbar:

- Feuerwehr-Berechtigungsprofil
- Generalhauptschlüssel-Berechtigungsprofil

Xesar Version V3.3.108 FEATURE PACK (veröffentlicht am 12.02.2026)

Xesar-Software:	9.11.0	
Installation Manager:	2.0.406	
Installation Manager Classic:	1.2.405	
Periphery Manager:	1.1.317	
Tablet Wartungsapp Version:	9.9.0	
Xesar APP:	1.1.0	
MQTT-Schnittstelle:	1.54.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15; 16 ab Xesar 3.3

Firmware Version: 1.3.6	G2.0	G2.1
Xesar Drucker:	0.660	0.660

Xesar Beschlag:	0.660	0.660
Xesar Zylinder:	0.660	0.660
Xesar Wandleser:	0.664	0.664
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.16

Neue Funktionen:

Xesar-Software:

- Sommer-/Winterzeitumstellung für jeweils 7 Jahre
- Beschreibung der Komponenten-Wartungsaufgaben
- Filterung der Wartungsaufgaben nach Ursachen
- Eigenes Benutzerrecht: Smartphone hinzufügen
- Einstellbare Benutzer Passwortanforderungen (für Company-Richtlinien)
- Passwort-Sichtbarkeit einstellbar

Xesar-Wartungsapp:

- Einfache Bereichsverwaltung (Filter und Suche)
- Verbesserte Ablauf von Wartungsaufgaben (Wiederholung bei Abbruch, überspringen zu nächster Wartungsaufgabe, Warnhinweis bei Abbruch)
- Vielfältige Filtermöglichkeiten (Wartungsaufgaben, Komponententyp, Signalstärke, ...)
- Link zu Anlagen-Software

Systemverbesserungen:

- Einheitliche Personen-Namendarstellung
- Verbesserung von Ereignisfilter bei Zutrittsmedien und Einbauorten
- Docker Versions Fix für IM Classic

Durchzuführende Aufgaben:

- Update des Installation Managers und der Xesar Software
- Update der Wartungs-App
- Bei Bedarf Firmwareupdate der Zutrittskomponenten

Xesar Version V3.3.27 HOTFIX (veröffentlicht am 08.10.2025)

Xesar-Software:	8.24.0
Installation Manager:	2.0.323
Installation Manager Classic:	1.2.324
Periphery Manager:	1.1.317
Tablet Wartungsapp Version:	8.21.0

Xesar APP:	1.1.0	
MQTT-Schnittstelle:	1.37.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15; 16 ab Xesar 3.3

Firmware Version: 1.3.6	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.660	0.660
Xesar Beschlag:	0.660	0.660
Xesar Zylinder:	0.660	0.660
Xesar Wandleser:	0.664	0.664
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.16

Neue Funktionen

•

Systemverbesserungen:

- Automatische Erkennung Zertifikatsablauf
- Automatische Zertifikatserneuerung (IM 2.0)
- Manuelle Zertifikatserneuerung (IM Classic)
- Automatische Prüfung von 4GB RAM für HyperV-VM vor Update (IM 2.0)

Durchzuführende Aufgaben:

- Update des Installation Managers
- Update der Xesar Software

Xesar Version V3.3.24 (veröffentlicht am 01.09.2025)

Xesar-Software:	8.24.0	
Installation Manager:	2.0.320	
Installation Manager Classic:	1.2.322	
Periphery Manager:	1.1.317	
Tablet Wartungsapp Version:	8.21.0	
Xesar APP:	1.1.0	
MQTT-Schnittstelle:	1.37.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15; 16 ab Xesar 3.3

Firmware Version: 1.3.6	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.660	0.660
Xesar Beschlag:	0.660	0.660

Xesar Zylinder:	0.660	0.660
Xesar Wandler:	0.664	0.664
Xesar Wandler Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar Online Wandler Steuereinheit:	0.664	0.664
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.16

Neue Funktionen

- Xesar APP-SDK
- Zwei-Faktor-Authentifizierung für Benutzer
- 65.000 Bereiche je Anlage
- Apple Watch als Zutrittsmedium
- Benutzerdefinierbare Datenfelder / Freitextfelder
- Einbauorte direkt Bereichen zuordnen

Systemverbesserungen:

- Autostart-Funktion im Installation Manager korrigiert
- Bluetooth Verbindungsqualität verbessert

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten
- Wartungsapp updaten

Xesar Version V3.2.18 (veröffentlicht am 04.07.2024)

Xesar-Software:	7.39.0	
Installation Manager:	2.0.225	
Installation Manager Classic:	1.2.222	
Periphery Manager:	1.1.231	
Tablet Wartungsapp Version:	7.111.0	
Xesar APP:	1.0.1	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version: 1.2.22	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.654	0.654
Xesar Beschlag:	0.654	0.654
Xesar Zylinder:	0.654	0.654
Xesar Wandler:	0.654	0.654

Xesar Wandleseer Steuereinheit:	0.654	0.654
Xesar Online Wandleseer Steuereinheit:	0.654	0.654
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.6

Neue Funktionen

- Öffnen mit Smartphones
- Send a Key
- Xesar App für Android und iOS
- Manuelle Daueröffnung am Smartphone einstellen
- Schlüsselbund am Smartphone
- XMS Xesar Mobile Service
- BLE On/OFF in der SW einstellbar mit Wartungsaufgaben
- Neue Filterfunktionen für Smartphones

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten
- Wartungsapp updaten

Xesar Version V3.1.131 (X3.1 Hotfix) (veröffentlicht am 03.04.2024)

Xesar-Software:	6.30.0	
Installation Manager:	2.0.121	
Installation Manager Classic:	1.2.105	
Periphery Manager:	1.1.111	
Tablet Wartungsapp Version:	7.16.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version: 1.1.20	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.648	0.648
Xesar Beschlag:	0.648	0.648
Xesar Zylinder:	0.648	0.648
Xesar Wandleseer:	0.646	0.646
Xesar Wandleseer Steuereinheit:	0.646	0.646
Xesar Online Wandleseer Steuereinheit:	0.646	0.646
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.5.4

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Behebung des Bereiche-Filter-Bugs: Zutrittsmedien wurden auf den Seiten Bereiche bzw. Einbauorte nicht richtig gefiltert
- Behebung des BLE-Zustand Bugs: BLE-Zustand von mit 3-Zack hinzugefügte BLE-Komponenten wurden nicht erkannt
- Unterstützung für eine neue Generation an Elektronikmodulen bei Xesar-Zylindern
- Neue Wartungsapp für Xesar Tablet

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten bei Bedarf
- Wartungsapp updaten

WICHTIGER HINWEIS: Nach dem Update muss die alte Wartungsapp am Tablet manuell deinstalliert werden. Laden Sie anschließend die neue Wartungsapp aus der aktualisierten Xesar-Software (Supportkachel) auf das Tablet und installieren Sie diese.

Xesar Version V3.1.126 (X3.1 FP1Hotfix 2) (veröffentlicht am 14.04.2023)

Xesar-Software:	6.26.0	
Installation Manager:	2.0.119	
Installation Manager Classic:	1.2.103	
Periphery Manager:	1.1.111	
Tablet Wartungsapp Version:	6.21.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version:	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.636	0.636
Xesar Beschlag:	0.636	0.636
Xesar Zylinder:	0.636	0.636
Xesar Wandleser:	0.636	0.636
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.636	0.636
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.636	0.636

Xesar-Bluetooth-Modul:

1.1.0

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendige Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Neue Firmware für alle G2.0 und G2.1 Komponenten
- Behebung des „Medien werden abgewiesen“ Bug
- Behebung des „Komponenten Blacklistspeicher“ Bug

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten

Xesar Version V3.1.122 (X3.1 FP1) (veröffentlicht am 27.03.2023 Rücksetzung wegen V3.1.124 Bug)

WICHTIGER HINWEIS:

Nach dem Update der Xesar Software muss die alte Wartungsapp am Tablet manuell deinstalliert werden. Laden Sie anschließend die neue Wartungsapp aus der Software (Supportkachel) auf das Tablet und installieren Sie diese.

Xesar-Software:	6.26.0	
Installation Manager:	2.0.119	
Installation Manager Classic:	1.2.103	
Periphery Manager:	1.1.111	
Tablet Wartungsapp Version:	6.21.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version:

	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.504	0.622
Xesar Beschlag:	0.504	0.622
Xesar Zylinder:	0.420	0.622
Xesar Wandleser:	0.428	0.622
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	21.0

Xesar Version V3.1.124 (X3.1 Hotfix) (veröffentlicht am 07.03.2023)

Xesar-Software:	6.27.0	
Installation Manager:	2.0.119	
Installation Manager Classic:	1.2.103	
Periphery Manager:	1.1.111	
Tablet Wartungsapp Version:	6.21.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version:	G2.0	G2.1
Xesar Drucker:	0.632	0.632
Xesar Beschlag:	0.632	0.632
Xesar Zylinder:	0.632	0.632
Xesar Wandleser:	0.632	0.632
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.632	0.632
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.632	0.632
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	1.1.0

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendige Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Neue Firmware für alle G2.0 und G2.1 Komponenten
- Behebung des Medien-Blacklist Bug
 - TLS-Whitelisting für Sicherheitsverbesserung der Datenübertragung

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten

Xesar Version V3.1.122 (X3.1 FP1) (veröffentlicht am 26.01.2023)

WICHTIGER HINWEIS:

Nach dem Update der Xesar Software muss die alte Wartungsapp am Tablet manuell deinstalliert werden. Laden Sie anschließend die neue Wartungsapp aus der Software (Supportkachel) auf das Tablet und installieren Sie diese.

Xesar-Software:	6.26.0	
Installation Manager:	2.0.119	
Installation Manager Classic:	1.2.103	
Periphery Manager:	1.1.111	
Tablet Wartungsapp Version:	6.21.0	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version:	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.504	0.622
Xesar Beschlag:	0.504	0.622
Xesar Zylinder:	0.420	0.622
Xesar Wandleser:	0.428	0.622
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	21.0

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendige Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

Neue Funktionen

- Individuelle Firmware Updates
- Sammelauswahl bei Berechtigungsprofilen und Bereichen
- Vereinfachte Uhrzeiteingabe
- Zeitserieneingabevorgang verbessert
- Neue Darstellung der Zutrittsmedien-Statuszustände mit Erklärungen
- Schnelles Personen-Zuweisen von Zutrittsmedien
- Zutrittsmedien inaktiv setzen
- Zutrittsmedien filtern nach „keine Person zugewiesen“
- Ereignisse ohne Zeitstempel in der Ereignisliste am Ende anzeigen

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Korrektur der Anzeige der Anzahl der angezeigten Elemente in der Zutrittsmedienliste
- Person kann auch auf Zutrittsmedien-Detailseite entfernt werden

- Sofortige Identifizierung von BLE-Komponenten während BLE-Scan am Tablet
- Zutrittsmedium mit falschen Berechtigungen nach Restore wird automatisch ausgebessert
- Zutrittsmedium auf der Codierstation sperren führt nicht mehr zu deaktiviertem, unsicherem Identmedium
- Tabelleneinstellung "Zeilen pro Seite" ist nicht limitiert
- Falsche Zeitserie in der Ansicht wird gelöscht
- G2.1 BLE-Identifizieren funktioniert ohne Scanning abwarten zu müssen
- Person kann auf Zutrittsmedium-Detailseite entfernt werden
- In der Listenansicht der Zutrittsmedium kann seitenweise gescrollt werden
- Personenbezug nach dem Sperren eines Zutrittsmedium wird beibehalten
- Beim Umbenennen der ID von Zutrittsmedium geht der Bezug zu den Ereignissen nicht verloren
- Beim Umbenennen einer Person geht der Bezug zu ihren Ereignissen nicht verloren
- OWL-Verbindungsabbrüche werden im Supportlog angezeigt
- Sichere Einstellung der Gültigkeitsdauerungsverlängerungsschwelle
- Superuser (SU) wird erklärt
- Schnittstellendokumentation wird automatisch aktualisieren
- Hinweistexte beim Medien Aktualisieren verbessert
- Allgemein benutzerfreundlichere Texte inklusive Übersetzungen implementiert

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Wartungsapp updaten
 - Alte Wartungsapp am Tablet de-installieren
 - neue App nach dem Softwareupdate aus der Software (Download von der Support Kachel) auf das Tablet installieren
- Wartungsaufgaben ausführen
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten

Xesar Version V3.1.32 (veröffentlicht am 14.06.2022)

Xesar-Software:	5.82.1	
Installation Manager:	2.0.51	
Periphery Manager:	1.1.23	
Tablet Wartungsapp Version:	5.56.1	
Xesar Tablet:	ARES BLE 4.2 XESAR:	Android 8.1.0
	Samsung A11:	Android 15

Firmware Version:	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.504 (neu)	0.622
Xesar Beschlag:	0.504 (neu)	0.622

Xesar Zylinder:	0.420	0.622
Xesar Wandler:	0.428	0.622
Xesar Wandler Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar Online Wandler Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	21.0

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendige Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

Ab dieser Xesar Release ist die drahtlose Kommunikation zwischen den neuen Xesar Komponenten und dem Xesar Tablet (ab Xesar Tablet ARES BLE 4.2) für Wartungsaufgaben und Firmware Update möglich.

Ältere Xesar Komponenten können weiterhin mittels Kabelverbindung zum Tablet gewartet werden.

Neue Funktionen

- Neue Xesar-Komponenten G2.1 mit drahtloser Kommunikation zum Xesar-Tablet (statt Kabelverbindung)
 - Bluetooth bei G2.1 Komponenten im Baustellenmodus ein- und ausschaltbar
- Neuer Installationsmanager
 - Einfache geführte PC-Installation
 - Automatische Überprüfung der Systemvoraussetzung
 - Docker ist integriert
 - Periphery-Manager ist integriert
 - Neue übersichtliche Anlagenkonfigurationsübersichtsseite
 - Automatische Codierstationsauswahl
 - Auto-Start nach PC-Restart für PC-Anlagen
- Überarbeitung und Vereinheitlichung der Softwarebegriffe
- Neue Batteriestatusanzeige in der Xesar Software
- PIN-Code Eingabe am Tablet kann deaktiviert werden
- Neue Tablet Wartungsapp:
 - Drahtlose Wartung von G2.1 BLE Komponenten
 - Serielle Mehrkomponentenwartung
 - Identifikation von Bluetooth Komponenten
 - Neue eindeutige Batteriestatus Anzeige
 - Firmware Update Funktion im Baustellenmodus
 - Mehr Informationen zu Komponenten auf einen Blick
 - Tablet Anmeldung mit QR-Code
 - Auswahlmöglichkeit, Daten am Tablet nach dem Ausschalten zu behalten

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verlängerung der Batterielebensdauer der Komponenten bei BLE OFF
- RFID Leseverhalten verbessert
- Sudden Death Problem minimiert
- Martini Rüttel-effekt verbessert

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Wartungsapp updaten
- Wartungsaufgaben ausführen
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten

Xesar Version V3.0.227 (veröffentlicht am 07.07.2020)

Installation Manager: 1.1.27
Periphery Manager: 1.0.26
Tablet APP Version: 3.0.25
Xesar Tablet: ARES BLE 4.2 XESAR: Android 8.1.0

Freigegebene Docker Version: Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.502.1
Xesar Drücker: 0.428
Xesar Beschlag: **0.502 neu**
Xesar Zylinder: 0.420
Xesar Wandler: 0.428
Xesar Wandler Steuereinheit: 0.428
Xesar Online Wandler Steuereinheit: 0.428

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendigen Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung der Batterie Lebensdauer bei e-Beschlag
- Korrektur bei e-Beschlag RFID Lesefunktion

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar Beschlägen
- Wartungsaufgaben ausführen

Xesar Version V3.0.226 (veröffentlicht am 03.02.2020)

Installation Manager: 1.1.27
Periphery Manager: 1.0.26
Tablet APP Version: 3.0.25
Freigegebene Docker Version: Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.432.3

Xesar Drücker:	0.428
Xesar Beschlag:	0.428
Xesar Zylinder:	0.420
Xesar Wandler:	0.428
Xesar Wandler Steuereinheit:	0.428
Xesar Online Wandler Steuereinheit:	0.428

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung in der Software Performance bezüglich Lese- und Anzeigegeschwindigkeit
- Verbesserungen bei Filter- und Sortierfunktionen
- Verbesserung der Batterie Warnung
- Korrektur von Identmedien-Berechtigung bei Import von Xesar 2.2

Xesar Version V3.0.216 (veröffentlicht am 27.05.2019)

Installation Manager:	1.1.15
Periphery Manager:	1.0.26
Tablet APP Version:	3.0.25
Freigegebene Docker Version:	Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.428.1

Xesar Drücker:	0.420
Xesar Beschlag:	0.420
Xesar Zylinder:	0.420
Xesar Wandler:	0.428
Xesar Wandler Steuereinheit:	0.428
Xesar Online Wandler Steuereinheit:	0.428

Wichtige Hinweise:

- Vor dem Systemupdate sind alle **Tablets auszuloggen**.
- **Neuer Installation Manager:** Nach dem Update nur mehr den neuen Installation Manager verwenden. Der alte Installation Manager soll gelöscht werden.
- **Neuer Periphery Manager:** Nach dem Software Update muss der Periphery Manager upgedated werden.
- Nach dem Software Update müssen **alle Wartungsaufgaben** ausgeführt werden.

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung von Xesar 2.2 Import Verhalten
- Verbesserung vom Tablet Synchronisationsverhalten
- Korrektur von Filterergebnissen
- Korrektur von Zeitprofilanzeigen

Neue Funktionen:

- Update trotz offener Wartungsaufgaben
- Hilfetexte
- Scrollen nur in der Liste
- Pflichteingabefeldermarkierung
- Zeichenmengenerweiterung Installationsname
- Neue Icons & Symbole
- Listenspaltenbreite anpassen
- Wartungsaufgaben ohne Zutrittsberechtigung
- Identmedien-Gültigkeitsdauer bis zu 20 Jahre
- Filterpresets
- Tablet App: Synchronisations-Aufgaben ausblenden
- Listenexport als XLS
- Anlagenname in Identmedienausgabeprotokoll
- Anzeige der Firmware und Software Versionen
- Automatische Backups im Installation Manager
- Automatische Backups bei Update
- Benutzer Protokollierung bei Online Wandler Fernöffnung
- Manuelle Daueröffnung bei Online Wandler
- Benutzergruppen organisieren
- Neue Listenfilter
- Anzeige der App-Version am Tablet

Xesar Version V3.0.109 (veröffentlicht am 12.11.2018)

Installation Manager: 1.0.48
Periphery Manager: 1.0.16
Firmware Version: 0.420.1
Tablet APP Version: 3.0.18

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Datenausgabe in der Supportinformation wurde korrigiert.
- Identmedien Lesefehler wurde behoben.
- Fehler bei X 2.2 Update auf X 3.0 wegen Zeitprofilnamensdublette wurde behoben.

Neue Funktionen:

- Die Liste der Einbauorte ist in der Detailansicht eines Berechtigungsprofils filterbar.
- Die Liste der Bereiche ist in der Detailansicht eines Berechtigungsprofils filterbar.
- Die Liste der Einbauorte ist in der Detailansicht eines Bereichs filterbar.

Xesar Version V 3.0.107 (veröffentlicht am 03.09.2018)

Installation Manager: 1.0.48
Periphery Manager: 1.0.16
Firmware Version: 0.420.1
Tablet APP Version: 3.0.18

1 Neue Software Architektur

- Browserbasiertes Client Server System für Mehrplatzbetrieb

- Einfache Virtualisierung durch Docker-Technologie
- mehrere Clients über ein LAN- oder W-LAN Netzwerk mit dem Server verbunden
- Private- und Public-Cloud fähig
- PubSub Schnittstelle für die Integration in 3Drittsysteme
- Upgrade von Xesar 2.2 Anlagen auf Xesar 3.0 möglich
- Installation-Manager für Anlagenverwaltung
- Periphery Manager für Codierstationsverwaltung

2 Neue Benutzeroberfläche GUI

- Übersichtliche Kachelstruktur mit dynamischer Zustandsanzeige der Anlage
- Intuitive Bedienoberfläche mit Shortcuts
- Benutzerangepasste Kachelansicht am Dashboard
- Responsive Browser Dashboard Anzeige auch für Mobile Devices

3 Neue Funktionen

- Online Wandleser:
 - Identmedien-Update und Blacklist-Verteilung
 - Zutrittsereignisse in Echtzeit
 - Türzustandsüberwachung in Echtzeit
 - Austrittstaster mit Ereignis-Aufzeichnung
 - Fernöffnung mit Ereignis-Aufzeichnung
 - Fernkonfiguration
- Benutzer mit Benutzergruppenberechtigungen
- Berechtigungsprofile mit Zeitprofilen, Einbauorten und Bereichen
- KeyCredit Xesar Lifetime Lizenz für unbeschränkte Verwendung der jeweiligen Software Release
- Tablet-Synchronisation mit Software über W-LAN
- Listen-Export in csv Format
- iCal Feiertag-Kalenderimport
- Identmedien-Stapelverarbeitung
- Identmedien-Ausgabeprotokoll
- Umfassende Such- und Filterfunktionen
- Einstellbare Listenansichten
- Mehrere Medien mit unterschiedlichen Berechtigungsprofilen pro Person möglich
- Bediensprachenänderung ohne Log Out
- Xesar Virtuelles Netzwerk (XVN) in der Software integriert (auch bei Nutzung von KeyCredit Stück)